



Prot. n. 12335  
Buonconvento li 22/10/2021

## VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA

L'anno 2021 il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE in località SR2 "CASSIA" al km 198+900 nel Comune di Buonconvento della Provincia di Siena il sottoscritto Agente Machetti Luca in forza al Servizio Polizia Municipale del Comune di Buonconvento ha/hanno effettuato le prove per la verifica INIZIALE/PERIODICA di funzionalità del dispositivo ENVES EVO MVD Omol.Min.LL.PP. n.4121 del 09/07/2013 e n. 1883 del 29/03/2013 matricola n. AD0087C (elaboratore) e matricola n. CMP3004029 (rilevatore laser direzione Roma).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282/2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

### DICHIARA

- Di aver preso visione del certificato di taratura n. LAT249\_20211015\_20 del 20/10/2021 relativo al dispositivo in epigrafe;
- Di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- Di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- (*eventuale, ove presenti, ...*) di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- Di aver verificato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- (*solo per i dispositivi con funzionamento automatico*) di aver impostato ai fini del rilevamento di velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- Di aver iniziato le misure della velocità alle ore 10:03 del 22/10/2021 e di averle terminate alle ore 10:09 del 22/10/2021;
- Che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti in n. 36(1) rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.



A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

## DA ATTO CHE

Il dispositivo sopraindicato:

- Ha attribuito la misura effettuata a n. 36 veicoli pari al 100% di quelli oggetto del rilevamento;
- ( *se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera*) ha acquisito correttamente n. 36 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ( *se il dispositivo è dotato della relativa funzione*) ha riconosciuto correttamente le targhe di n.36 veicoli rilevati, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- ( *solo se il dispositivo è dotato della relativa funzione*) ha classificato correttamente n. \_\_\_\_\_ veicoli in classi/macro-classi, pari la \_\_\_\_\_% di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017

## ATTESTA

Che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5,6 dell'allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017

Fatto, Letto, Confermato e Sottoscritto in data 22/10/2021

Il verbalizzante



- (1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13/06/2017 il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.