



Prot. n. 12335  
Buonconvento li 22/10/2021

## VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA

L'anno 2021 il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE in località SR2 "CASSIA" al km 198+900 nel Comune di Buonconvento della Provincia di Siena il sottoscritto Agente Machetti Luca in forza al Servizio Polizia Municipale del Comune di Buonconvento ha effettuato le prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo ENVES EVO MVD Omol.Min.LL.PP. n.4121 del 09/07/2013 e n. 1883 del 29/03/2013 matricola n. AD0087C (elaboratore) e matricola n. CMP3785223 (rilevatore laser direzione Siena).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282/2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

### DICHIARA

- Di aver preso visione del certificato di taratura n. LAT249\_20211015\_19 del 20/10/2021 relativo al dispositivo in epigrafe;
- Di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- Di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- (*eventuale, ove presenti, ...*) di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- Di aver verificato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- (*solo per i dispositivi con funzionamento automatico*) di aver impostato ai fini del rilevamento di velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- Di aver iniziato le misure della velocità alle ore 10:11 del 22/10/2021 e di averle terminate alle ore 10:31 del 22/10/2021;
- Che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti in n. 38(1) rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.



A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

## DA ATTO CHE

Il dispositivo sopraindicato:

- Ha attribuito la misura effettuata a n. 38 veicoli pari al 100% di quelli oggetto del rilevamento;
- ( *se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera*) ha acquisito correttamente n. 38 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ( *se il dispositivo è dotato della relativa funzione*) ha riconosciuto correttamente le targhe di n.38 veicoli rilevati, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- ( *solo se il dispositivo è dotato della relativa funzione*) ha classificato correttamente n. \_\_\_\_\_ veicoli in classi/macro-classi, pari la \_\_\_\_\_% di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017

## ATTESTA

Che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5,6 dell'allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017.

Fatto, Letto, Confermato e Sottoscritto in data 22/10/2021

Il verbalizzante



- (1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.